



Renault Master-2010: GC184TH

N° Chassis:	VF1MA000868334381	Version:	RENAULT Master / 2019 / 4P / Fourgon tôlé FG Tr GCF F3300 L2H2 dCi 135
1ière MEC:	2/11/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	143145	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionette	Couleur carrosserie:	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture:	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur:	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées):	Tôle
Moteur fonctionnant:	Oui	Couleur tableau de bord:	Noir
Batterie fonctionnante:	Oui		
Véhicule roulant:	Oui		
Nbre portes:	4		
Nbre sièges:	3		
Nombre appuis-têtes:	3		
Type de jantes (montées):	Tôle		
Catégorie:	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total:	1	Porte latérale coulissante Droite:	
Nbre clés télécommandes:	1	Revêtement de siège:	Tissu / Autre
Type de climatisation:	Clim. manuelle		


Pneu

225/65/16/112 R				
Pneus d'hiver:	AVG	Michelin: 55%	AVD	Michelin: 65%
	ARG	Michelin: 20%	ARD	Michelin: 15%
Profondeur de pneu AVG				4.5
Profondeur de pneu AVD				4.1
Profondeur de pneu ARG				6.8
Profondeur de pneu ARD				7.1
Taille de pneu AVG				225/65 R 16 112 R
Taille de pneu AVD				225/65 R 16 112 R
Taille de pneu ARG				225/65 R 16 112 R
Taille de pneu ARD				225/65 R 16 112 R
Type de pneu AVG				Hiver
Type de pneu AVD				Hiver
Type de pneu ARG				Hiver
Type de pneu ARD				Hiver
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Roue de secours:	Oui	Cric:	Oui
------------------	------------	-------	------------

Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Garniture porte AVG, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Bas de caisse ext G, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Griffe(s), Acceptable



Aile AVD, Réglage, Ajuster



Porte coulissante D, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Moulure porte ARD, Griffe(s), Acceptable



Moulure de panneau latéral D, Griffe(s), Acceptable



